



Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11

Opis produktu

Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11

Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11 to profesjonalny element mocujący, umożliwiający stabilne posadowienie urządzeń na nierównym podłożu. Dzięki konstrukcji z możliwością odchylenia, zapewnia optymalne dopasowanie do powierzchni i eliminuje konieczność precyzyjnego poziomowania fundamentu. Idealna do maszyn narażonych na drgania i obciążenia dynamiczne, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz poprawia trwałość instalacji. Stosowana w przemyśle, produkcji i logistyce.

Materiał:

- część gumowa: guma naturalna NR
- część metalowa: stal ocynkowana wypolerowana na wysoki połysk

Temperatura stosowania:

- minimalna: -40°C
- maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 300 kg do 1500 kg

Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zalety stosowania:

Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11 to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szybkie i stabilne posadowienie urządzeń bez konieczności trwałego kotwienia do podłoża. Dzięki swojej konstrukcji znakomicie kompensuje nierówności powierzchni, pozwalając na precyzyjne wypoziomowanie maszyny w krótkim czasie. Zastosowanie tego typu stopy znacząco obniża koszty związane

z przygotowaniem fundamentu oraz przyspiesza uruchomienie produkcji. Mobilność komponentu ułatwia reorganizację stanowisk pracy – urządzenia można przemieszczać bez konieczności kosztownych prac montażowych. Dodatkowo, stopa SM-11 skutecznie tłumi drgania i wibracje powstające podczas pracy maszyn, co przekłada się na większą żywotność narzędzi, dokładność obróbki oraz poprawę ogólnej kultury pracy instalacji przemysłowej. To rozwiązanie szczególnie cenione w środowiskach, gdzie elastyczność, bezpieczeństwo i efektywność mają kluczowe znaczenie.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	80	35	M10	100	300	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	80	35	M12	100	400	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	80	35	M16	110	500	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	120	45	M12	100	800	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	120	45	M16	110	1000	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	120	45	M20	150	1200	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	160	45	M16	100	1200	Na zapytanie
Stopa wahliwa do maszyn SM 11	160	45	M20	150	1500	Na zapytanie