



Stopa wahlowa do maszyn typu SM-11

Opis produktu

Stopa wahlowa do maszyn typu SM-11

Stopa wahlowa do maszyn typu SM-11 to profesjonalny element mocujący, umożliwiający stabilne posadowienie urządzeń na nierównym podłożu. Dzięki konstrukcji z możliwością odchylenia, zapewnia optymalne dopasowanie do powierzchni i eliminuje konieczność precyzyjnego poziomowania fundamentu. Idealna do maszyn narażonych na drgania i obciążenia dynamiczne, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz poprawia trwałość instalacji. Stosowana w przemyśle, produkcji i logistyce.

Materiał:

- część gumowa: guma naturalna NR
- część metalowa: stal ocynkowana wypolerowana na wysoki połysk

Temperatura stosowania:

- minimalna: -40°C
- maksymalna: +80 °C

Obciążenie: od 300 kg do 1500 kg

Zastosowanie:

- agregaty prądotwórcze
- maszyny budowlane
- maszyny przemysłowe
- obrabiarki, tokarki, prasy
- urządzenia dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego

Zalety stosowania:

Stopa wahlowa do maszyn typu SM-11 to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szybkie i stabilne posadowienie urządzeń bez konieczności trwałego kotwienia do podłoża. Dzięki swojej konstrukcji znakomicie kompensuje nierówności powierzchni, pozwalając na precyzyjne wypoziomowanie maszyny w krótkim czasie. Zastosowanie tego typu stopy znacząco obniża koszty związane

z przygotowaniem fundamentu oraz przyspiesza uruchomienie produkcji. Mobilność komponentu ułatwia reorganizację stanowisk pracy – urządzenia można przemieszczać bez konieczności kosztownych prac montażowych. Dodatkowo, stopa SM-11 skutecznie tłumi drgania i wibracje powstające podczas pracy maszyn, co przekłada się na większą żywotność narzędzi, dokładność obróbki oraz poprawę ogólnej kultury pracy instalacji przemysłowej. To rozwiązanie szczególnie cenione w środowiskach, gdzie elastyczność, bezpieczeństwo i efektywność mają kluczowe znaczenie.

Konfiguracje produktu

Kod produktu	Średnica podstawy [mm]	Wysokość [mm]	Rodzaj gwintu	Długość gwintu [mm]	Max obciążenie [N]	Cena brutto
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	80	35	M10	100	300	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	80	35	M12	100	400	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	80	35	M16	110	500	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	120	45	M12	100	800	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	120	45	M16	110	1000	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	120	45	M20	150	1200	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	160	45	M16	100	1200	Produkt niedostępny
Stopa wahliwa do maszyn typu SM-11	160	45	M20	150	1500	Produkt niedostępny